



# 検査成績書


依頼者の所在地及び名称  
広島県広島市西区庚午北4丁目2-13

受付No. 2011111728-02-1

報告日 2011年11月24日

株式会社第一管工 殿

福岡県宗像市玉丸411-1  
厚生労働省登録検査機関  
株式会社 キューサイ分析研究所



## 標題

試験検査成績書

## 試験実施に関する事項

試験品の名称	南アルプス 白州ボトリング工場 原水
試験品目	飲料水
試験品の受領日	2011年11月21日
検査実施施設及び所在地	株式会社キューサイ分析研究所 福岡県宗像市野坂2738-5
本成績書の発行権限者	入江 剛郎
要求事項及び仕様に対する適合性	適合 ・ 不適合
試験条件に関する事項	問題なし ・ 問題あり( )
その他	

## 分析結果

### 1. 検査項目及び検査結果

分析項目	分析結果*	検出限界	試験品測定日
ヨウ素-131	不検出	10 Bq/kg	2011年11月21日
セシウム-134	不検出	10 Bq/kg	2011年11月21日
セシウム-137	不検出	10 Bq/kg	2011年11月21日

\* 試験品測定日の値

### 2. 検査方法

γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法

測定時間 : 2000 秒  
 試験品の使用部位 : 全体  
 試験品の洗浄処理 : 無し

### 3. 特記事項

本成績書の試験結果は、当該試験品に関するものです。  
また、当試験所の書面による承認なしで、報告書の一部だけを複製することを禁止致します。